## 106 年度第1梯次船員適任性評估第2次試題疑義結論

## 一、 一等大副測驗科目「航海與船舶操縱」

## 第1題

題目: 受吃水限制船舶在分道通航水域內一般通行水道中航行, 右側來船欲橫越水道而有碰撞危機時,應採取何種避碰 措施? (A)向右轉向 (B)向左轉向 (C)減速停船 (D)相 應不理,由對方採取

答案:C

參訓人員意見:建議答案為A

結論:維持原答案。

理由:依國際海上避碰規則第三條一般定義第八項所述:「受吃水限制之船舶」係指因其吃水與可航水域深度與寬度之關係,致其轉向能力受嚴重限制之動力船舶。亦即其駛離航向的能力嚴重地受到限制,且該輪航行於分道通航水域内(避碰規則第十條),在分道通航水域外亦有水深不足之考量,自不宜朝左或朝右轉向而讓本船陷入危機中,因此,減速或停船為可行方法。

另避碰規則第十八條船舶間之責任第四項第一款所述: 除操蹤失靈或運轉能力受限制之船舶外,任阿船舶如環 境許可,對於顯示第二十八條規定信號受吃水限制之船 舶,應避免妨礙其安全通行。

## 第 23 題

題目:下列何種拖船船型可以適用於任何助操任務?

(A)VPS型(B)Z型(C)CPP型(D)FPP型

答案:B

參訓人員意見:答案(A)VPS型字打錯,應為VSP。

結論:維持原答案。


理由: VSP 為拖船推進器的一種,於 1925 年由奧地利工程師 E. Schneider 發明,德國 J. M. Voith 於 1928 年試製成功,因此稱為 Voith Schneider Propeller (VSP), 其迴旋性甚佳。因此題中 VPS 應改為 VSP。

惟此題的正確答案為(B)Z型,故未影響答案。

# 二、 一等大管測驗科目「電機電子與自動控制」

## 第5題

題目:在下圖中,N=13.2:1及IL歐姆。求IL約為。



(A)0.5A (B)0.6A(C)0.7A (D)0.8A

答案:B


參訓學員意見:此題無歐姆值,無法計算。

結論:一律給分。

理由: 題幹圖形參數不足。

## 第9題

題目:如圖 36 試求 Rca。 (A)0 歐姆 (B)1 歐姆 (C)2 歐姆 (D)3 歐姆



答案:A

參訓學員意見:此題無 C點。

結論:一律給分。

理由: 題幹圖形參數不足。

## 第12題

題目:對於有效值為 110V、60Hz 的交流電路,假設電容元件 為 2m 法拉,則其等效阻抗為:

- (A) 1/100X60X2 (B) 1/100X60X2 (C) 1/100X60X2
- (D) 1/100X60X2

答案:D

參訓學員意見:此題ABCD答案相同。

結論:一律給分。

理由: 題幹錯誤。

三、 一等大管測驗科目「輪機工程與主機」

第21題

題目:一厚度為 10mm 之軟鋼水槽內裝有 15C 的水。若軟鋼之 導熱度為 50W/mK,內側與外側之熱對流係數分別為 2800 及  $11\text{W/m}^2\text{K}$ 。則單位水槽面積 $(\text{m}^2)$ 之熱損失率應為多少 kW ? (A)1.42 (B)1.15 (C)0.82 (D)0.69

答案:C

參訓學員意見:此題缺少外界空氣温度值,無法計算。

結論:一律給分。

理由: 題幹參數不足。

第 41 題

題目:位於飽和液體線左側之區域稱為何者? (A)壓縮液體

區 (B)過熱液體區 (C)液汽混合區(D)超臨界區

答案:A

參訓人員意見:是否應佐以圖,據以填答。

結論:正常計分。

理由:該題不需圖式說明。

四、 一等大管測驗科目「維修保養與輔機」

第23題

題目:一般在進行更換新型船用柴油機新活塞環時,以下何項做法為正確?(A)一次更換所有舊環(B)僅更換第一道舊環(C)僅更換第一與第二道舊環(D)僅更換最後一道舊環

答案:A

參訓人員意見:在一、二等大管輪岸上晉升訓練教材第54 頁"新環安裝"的第二點與此題所給答案不符合,此題答案為C"僅更換第一與二舊環。

結論:本題答案撰A、B、C者均給分。

#### 理由:

- 1. 現今船上主機第一道活塞環都是鍍鉻,如何可更換到下面再使用。
- 現今主機使用都可到一萬小時再吊缸,不像以前 5000 小時吊缸,所以都是全部更換新環,以利主機使用效率。
- 3. 本題 A、B、C 者皆應給分。

#### 第 48 題

題目:掃氣中的凝水若與排氣中二氧化硫結合,造成部分部件低溫腐蝕,下列何者為非?

## (A)掃氣室 (B)氣缸襯套 (C)活塞 (D)過給機

答案:D

參訓人員意見:一、二等大管輪教材第 98 頁" 殼體腐蝕"的 第一點所敍,也是凝水與二氧化硫結合所產生 的腐蝕。答案A" 掃氣室" 相較下比較正確, 因掃氣室為正壓,廢氣要近入氣室的機會不大, 除了活塞群有斷裂或旁吹才有可能,掃氣中的 凝水與排氣中的二氧化硫結合。


結論:正常計分。

理由:該題係低温腐蝕觀念,應以增壓機較不容易腐蝕,所以答案為正確。

五、 二等大管測驗科目「電機電子與自動控制」

## 第3題

題目: 圖 7 中, 若有 I = 120mA



(A)I1 =10mA (B) I1 =20mA (C) I1 =30mA (D) I1 =40mA 答案:B

參訓人員意見:附圖似乎不完整,只有 I 值=120mA 無法求取 I 值。

結論: 題幹圖形參數不足, 一律給分。

理由:本題題目圖形上所給參數不足無法計算,本題一律給分。