第29章 海德威 壓艙水處理系統

一. 原理:

- (1) 在各國港口操作壓艙水時,由於每個國家海域之微生物均不相同,如將 A 國的壓艙水在 B 國打出,可能造成 B 國海域,出現微生物的大戰,破壞該 國之生態環境.
- (2) 海德威採取的壓艙水處理方式: A 國壓艙水→逆沖洗濾器, 將較粗的物質給予過濾(如進出口壓差超過 0.7 bar, 濾器自動進行逆沖洗, Discharge Pump 啟動將雜質排出)→乾淨的壓艙水→EUT氧化物產生器(製造出氧化物, 含量需達 1.5-2.5 ppm, 才能殺死壓艙水中的微生物)→乾淨沒有微生物的壓艙水→壓艙水櫃.
- (3) 當船抵達 B 國時, 將壓艙水打出→經過 Monitoring Unit(檢測單元)→含氧化物只要低於 0.2 ppm, 就可直接排海, 如超過 0.2 ppm 以上, 中和櫃內的水就會自動將大蘇打水加至壓艙水內, 給予稀釋氧化物至 0.2 ppm 以下, 以免過高的氧化物排至船外, 誤殺該國海水內的微生物.

這套系統同時會自動記錄操作內容,時間及經緯度(並可用 USB 調出所有操作 資料),以利各國有關單位檢查

二. Control Unit (控制單元)之操作方式:










操作螢幕顯示盤



- (1) Ballast-按下方之 Pipe, 會出現左上之圖示, 按下操作按鈕 Ballast on(燈亮) → Valve 1 & Valve 2 開啟(顯示:灰色), Valve 3 關閉(顯示:黑色), 再看綠色的箭頭指示, 可看出水打進 Ballast Tank→反沖洗過濾器→氧化物產生器 (EUT)→將壓艙水之氧化物含量提升至 1.5-2.5 ppm(殺死海生物)→壓艙水櫃(此時壓艙水櫃內都是無微生物之海水). 操作完畢後, 按 Ballast Off.
- (2) 按下方之 Sensor, 會出現右上圖之圖示, 請看 TRO(Total Residual Oxidant
- (3) 氧化物含量),這個畫面還會顯示流量,鹽分,時間,日期,經緯度及 EUT 的電流及電壓),Ballast 時氧化物含量需在 1.5-2.5 ppm.
- (4) De-Ballast-首先按下 DeBallast On,螢幕顯示 Valve 1 & Valve 2 關閉(顯示黑色),Valve 3 開啟(顯示灰色)→啟動壓艙水泵→如氧化物未超過 0.2 ppm,直接排海(如超過 0.2 ppm,中和櫃會自動將藥劑打至排海管路內,降低氧化物之含量,以免過多的氧化物排至船外,反而去殺了這個國家的海生物).
- (5) 此系統有 Interlock 裝置, De-ballast 時, 反沖洗系統就無法使用.
- (6) 中和櫃-需加入約 3000 顆大蘇打,加入後請啟動攪拌機給予攪拌,當 Deballast 時,如壓艙水內含的氧化物超過 0.2 ppm 以上,就會自動將大蘇打水打至壓艙水排出管路上給予中和.

中和櫃外觀



中和櫃加大蘇打位置



三. 逆沖洗濾器控制盤之警報及逆沖洗時之壓力, 設定方式:



四. 逆沖洗過濾器控制板, 逆沖洗時間設定方法:



- (1) 如上圖所示, DIP 撥碼開關 S1、S2 組成一個 8 位元的二進位數, 其中 S1 的 1 為最低位, S2 的 4 為最高位, 撥鍵往上是 ON,往下是 OFF. (如要修改沖洗時間必須在斷電時設置)
- (2) 最高位S2的4為自動定時逆沖洗功能作動鍵(原廠設定2小時沖洗一次), 將撥鍵撥下(OFF 位置)為設定自動定時逆沖洗;將撥鍵撥上(ON 位置) 為取消自動定時逆沖洗,即為手動.
- (3) 以下為更改逆沖洗間隔時間設定方式: 其餘的7位元(除了S2的4以外)組成一個二進位數,表示設定逆沖洗的間隔時間,單位是分鐘.例如,將S1的2撥下(OFF位置),示逆沖洗間隔時間為2分鐘;S1的3撥下(OFF位置),表示逆沖洗間隔時間為4分鐘;S1的4撥下(OFF位置),示逆沖洗間隔時間為8分鐘;S2的1撥下(OFF位置),表示逆沖洗間隔時間為32分鐘;將S2的3撥下(OFF位置),表示逆沖洗間隔時間為32分鐘;將S2的3撥下(OFF位置),表示逆沖洗間隔時間為64分鐘;同时撥下多個撥鍵,逆沖洗間隔時間為2小時.

以下圖為例, 逆沖洗時間為 8 分鐘



- (4) 以下兩種情況會自動沖洗(De-ballast 時,不會作動) AH 設定 1.5, AL 原先設定 1.0
 - (a) AL(Alarm Low)如設定 0.7 bar 時,如運作時壓差高於 0.7 bar 即會沖洗
 - (b) 系統運行持續 2 小時沖洗一次, 中間如停掉則重新計算
- (5) 如監控系統螢幕出現換藥警報時, 進行 TRO Meter 換藥後(例如 TRO Indicator) Alarm 還無法消掉, 可拔 KA1.KA2 Relay(位置在 Monitoring 控制箱裡面)或關配電單元內 QF19 Break 即可消除!

五. 逆沖洗濾網配電單元(Power Distribution Panel)

- (1)左上角 440V 電源指示燈.
- (2)左下角 110V 指示燈
- (3)中上反沖洗裝置作動時,綠色指示燈亮.
- (4)中下這個藍色指示燈無用.
- (5)右上角指示燈 Lamp Test.

(6)緊急停止鈕.





六. Monitoring Unit-檢測控制箱

- (1) EUT 的出口, 有一取樣管, 接至 Monitoring Unit 不斷的偵測, 氧化物之含量, 樣品水→藥劑瓶(TRO Indicator + DPD Powder 混合)→與另一種藥劑(TRO Buffer 標準比對劑, 進行比對)→即可得到正確的氧化物含量.
- (2) TRO Buffer 使用時加滿蒸餾水, 時效 12 個月, 到期時會有警報.
- (3) TRO Indicator 和 DPD Powder 混合後,有效期間只有三個月,就必須換新.







混合時,將 DPD Powder 倒入 TRO Indicator 再加滿蒸餾水

TRO Buffer





(4) 這個檢測控制箱內,全部都已設定好, Maker 也不希望我們去亂動,僅告 訴我們每次在啟動時,檢查一下 TRO Buffer 塑膠管內有沒有水,如沒有水, 請按一下 Prime 再按 Enter,泵浦會自動啟動一分鐘,將空氣擠掉,如仍無 水再按一次,直到可看到水為止,只有這個動作而已.

查看塑膠管內是否有水

按 Prime 鈕一下, 再按 Enter





七. 電能表(Electric Energy Meter)

此裝備應陽明公司之要求,多裝了一個電能表,用來觀察,各相電流,電壓,周率及用電量之記載。

按下方之 I-顯示三項電流,按下方之 UF- U 代表三相之電壓,F 表示周率. 螢幕最下方顯示:用電量 kw/h.



八. 下載資料

此系統亦可用 USB 可以 Down load 下所有操作紀錄, 以利檢查.

- (1) 打開 Control Unit 控制箱外蓋, 底部有兩個 USB 插孔, 用 USB 插入任何一個插孔皆可.
- (2) 按下方之 Setting→輸入密碼 User1→OK→下方會出現 4 個方塊,每個方塊按一下(每按一次,方塊上方會出現一白條,走到底表示完成,再按下一方塊,通通完成後,也就輸入完成).



九. 超音波震動器

EUT 上有個超音波震動器,每一小時會作動 5 分鐘,將附著在 EUT 上之 浮游物給予震下來.



+. Valve 1,2,3

系統上之 Valve 1,2,3 如故障不能開啟時,可用手動開啟,用手壓藍色按鈕即可開關閥,一個是開,另一個是關.



十一. 逆沖洗過濾器出口閥

當主電源開啟後,此閥就立刻開啟.



十二. 逆沖洗過濾器 Discharge Pump 出口閥

壓差超過 0.7 bar 開啟, Discharge Pump 同時也立即啟動,將雜質排出.

