106 年度第 3 梯次船員適任性評估試題疑義結論

一、 一等大管輪筆試測驗科目「維修保養與輔機」

第 29 題

題目： 下列圖形顯示為熱力式祛水器(Thermodynamic traps)，圓盤 D 表示此時狀態為何？



(A)此時蒸汽管路逐漸高溫，閥 D 將關閉 (B)此時蒸汽管路逐漸低溫，閥 D 將關閉 (C)此時蒸汽管路逐漸高溫，閥 D 將關啟 (D)此時蒸汽管路逐漸低溫，閥 D 將關啟

答案：A

參訓人員意見：

（一）問題本身語意及圖示不清楚。

（二）答案（C）及（D）中之「關啓」二字意思不明。

結論：維持原答案。

理由： 查該題題意無誤，答案（C）及（D）中之「關啓」應為開啓之誤植，並不影響考生正確作答。

二、 三等船副筆試測驗科目「航海」

第 9 題

題目: 海圖符號如附圖，其所代表之意義為？ (A)礙航暗礁 (B)漁柵 (C)沈船骸區，險惡區(D)礙航沈船，深度不詳

答案：C

參訓人員意見：題目未附圖。

結論：題幹錯誤，該題一律給分